



พี ไพร์เมอร์ เคลียร์

สีรองพื้น

คุณสมบัติ

พี ไพร์เมอร์ เคลียร์ มีคุณสมบัติดังนี้

- เสริมการยึดเกาะ
- ใช้ทาบนพื้นผิวที่มีฝุ่นซออล์ก ให้ยึดเกาะได้ดีขึ้น
- ช่วยลดปัญหาคราบเกลือ
- ช่วยป้องกันความชื้นต่าง
- ใช้งานง่าย
- แห้งเร็ว
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

พี ไพร์เมอร์ เคลียร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขั้นสูง ในรูปของเหลวซึ่งดูดซึมได้ลึกถึงพื้นผิวของปูนฉาบหรือคอนกรีต ทาเคลือบเพื่อเสริมการยึดเกาะให้พื้นผิวที่มีฝุ่นหรือเสื่อมสภาพ เพื่อรองรับการเคลือบผิวด้วยวัสดุกันซึมหรือผลิตภัณฑ์เคลือบผิวชนิดอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ พี ไพร์เมอร์ เคลียร์ เป็นสีขาวขุ่นเมื่อทาแห้งแล้วจะเป็นสีใส

พื้นที่ใช้งาน

พี ไพร์เมอร์ เคลียร์ เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ :

- พื้นผิวปูนฉาบ
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
- แผ่นยิปซัมบอร์ด
- แผ่นสมาร์ทบอร์ด
- พื้นคอนกรีตตาตาฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์

ค่าความข้นเหลว

ค่าความเป็นกรดต่าง pH

ค่าความถ่วงจำเพาะ

สี

อัตราการใช้งาน

อัตราการครอบคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งผิว

ระยะเวลาแห้งทาทับ

: ผลิตภัณฑ์รองพื้นอะคริลิก สูตรน้ำ

: 500 cps

: 8 - 8.5

: 1.02

: ขาวนํ้านม/ขาวขุ่น

: 0.2 กิโลกรัม / ตารางเมตร

(ขึ้นอยู่กับ การดูดซึมของพื้นผิว)

: 100 ตารางเมตร / ถัง

(ขึ้นอยู่กับ การดูดซึมของพื้นผิว)

: 30 นาที - 1 ชั่วโมง

: 2 - 3 ชั่วโมง

TERRACO ขอเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวทุกประเภท โปรดติดต่อแผนกบริการทางเทคนิค ของ TERRACO หรือตัวแทน TERRACO ใกล้บ้านท่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนขอตัวอย่างการสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการของการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติงานและการใช้งานในพื้นที่จริง เอกสารนี้จึงไม่ใช่เอกสารรับประกัน ทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจำหน่ายตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถขอรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ข้อมูลนี้มาจากความรู้ของ TERRACO ณ ปัจจุบันและมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของ TERRACO และวิธีการใช้งาน ขอแนะนำให้ผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของคำแนะนำและผลิตภัณฑ์ของ TERRACO ก่อนที่จะนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์



พี โพรเมอร์ เคลียร์

สีรองพื้น

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง หากมี ให้ใช้แปรงปัดออกหรือใช้เกรียงชะออกให้มากที่สุด (เฉพาะที่สามารถทำได้)
- ตรวจสอบว่าวัสดุเดิมมีการยึดเกาะที่ดีหรือไม่ หากไม่ดีให้ทำการชะออกหรือขัดออกให้มากที่สุด

การใช้งาน

- ทา พี โพรเมอร์ เคลียร์ ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 1 - 2 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 2 - 3 ชั่วโมง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- คนเข้ากันให้ดีก่อนการใช้งาน
- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำสะอาดหลังจากการใช้งาน

สัญลักษณ์และความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงให้วัสดุสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังเป็นเวลานาน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดโปรดดูในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้อง (MSDS)

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

บรรจุภัณฑ์

กระป๋องขนาด 4 กิโลกรัม และ ถังขนาด 20 กิโลกรัม

การจัดเก็บ

จัดเก็บในพื้นที่ที่แห้งสะอาด ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรงและหลีกเลี่ยงการเก็บในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด